

Reparaturbericht

Datum: 12.05.2015
Kd.-Nr.: 492215
Referenz: DES7000-35231

Auftragsnummer:	651500356076-01	IMEI:	352999062613259
Artikelnummer:	40-21-5129	Seriennummer:	RF2F617NDGP
Bezeichnung:	Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE (SM-T805) white 16GB		

Herstellergarantie:	Ja	Kaufdatum:	21.07.2014	Herstellercode:	F6
---------------------	----	------------	------------	-----------------	----

Fehlerangabe:

- sonstiger Fehler (permanent)

: Seit dem Update auf Lollipop spinnt mein Tablet völlig rum..Akku wird nur noch bis 99 Prozent geladen im standbye sogar nur noch bis 54 Prozent.Akku Verbrauch geht teilweise in 5 Prozent schritten und noch mehr runter...lässt man den Akku

- Fehlermeldung: SIM-Karte einlegen/ einsetzen (permanent)

- Gerät schaltet selbstständig ein (sporadisch)

bootet immer neu

- Software-Problem (permanent)

- Standby-Zeit zu kurz (unter 50% der Angaben des Herstellers)
(permanent)

Akkuanzeige fehlerhaft

- kein Aufladen möglich (sporadisch)

nachvollziehbar:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bemerkung:

Die Reparatur erfolgte nach Fehlerbeschreibung. Der Endtest wurde erfolgreich bestanden.

.

Durchgeführte Arbeiten:

- fehlerhafte Bauteile ausgetauscht
- Software-Update gemäß Herstellervorgabe
- Finaltest/Q-Kontrolle

Ausgetauschte Bauteile:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - Akku | - Kleinteile |
| - SIM-Connector | - USB-Buchse |